

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
१	श्री बागवच्छला मा.वि.	कुम्पुर ८	579	17	13		4	10	3		1	1	
२	श्री जाल्पादेवी नि.मा.वि.	कुम्पुर ५ भालडाडा	210	12	9	2	1	4	5		1		1
३	श्री कालीका प्रा.वि.	कुम्पुर ४ डुम्रे	67	7	6			3	4	1		1	
४	श्री शमीटार प्रा.वि.	कुम्पुर ३ शमीटार	30	5	4	2			3	1		1	
५	श्री कुम्पुर प्रा.वि.	कुम्पुर १	136	8	6			6	2	1		1	
६	श्री रक्तवच्छला नि.मा.वि.	कल्लेरी ४ केउरीनीटार	195	11	9	3		8		1			1
७	श्री वाराही प्रा.वि.	कल्लेरी २ कल्लेरीटार	80	8	6		2	6			1		1
८	श्री अन्नपूर्ण प्रा.वि.	कुम्पुर ९ चेपे	80	8	6	6		2			1	1	
९	श्री वागभैरुम प्रा.वि.	कुम्पुर ९ चेपे	22	4	3	4					1		1
१०	श्री कालीका प्रा.वि.	कुम्पुर ७ चामडाडा	46	5	5	1	2	1	1	1			1
११	श्री महाकाली मा.वि.	कुम्पुर ७ पिपलडाडा	505	21	12		10	6	5		1		1
१२	श्री कालीका प्रा.वि.	कुम्पुर ६ अमिलिछाप	66	8	6	4	3		1		1	1	
१३	श्री सत्यवती उ.मा.वि.	कुम्पुर ६ आदमटार	1015	38	30	3	29	6		1		1	
१४	श्री पन्चकन्या प्रा.वि.	कुम्पुर ५ भैसेपोखरी	38	8	4	6	1		1		1		1
१५	श्री भूमेश्वर प्रा.वि.	कुम्पुर ५ सेरा	10	4	3		3	1			1	1	
१६	श्री मनकामना प्रा.वि.	कुम्पुर २ काम्राड	105	8	6	8					1		1
१७	श्री धादिङ नि.मा.वि.	कल्लेरी ९ मुलावारी	124	11	9	2	7	2		1		1	
१८	श्री पन्चकन्या प्रा.वि.	कल्लेरी ८ आमडाडा	53	8	6		6		2	1		1	
१९	श्री शिवालय प्रा.वि.	कल्लेरी ८ छागेटार	54	7	5		3	2	2	1		1	
२०	श्री कल्लेरी मा.वि.	कल्लेरी ७ मैदान	200	11	11	2	4	2	3		1		1
२१	श्री तिनकन्या प्रा.वि.	कल्लेरी ६ तिखाहुंगा	27	5	3		5			1			1
२२	श्री वेलिनीटार प्रा.वि.	कल्लेरी ६ वेलिनीटार	41	5	4	4		1		1			1
२३	श्री भक्तवच्छला प्रा.वि.	कल्लेरी ६ वसेरी	82	6	6	4		2		1		1	
२४	श्री धर्मद्वार प्रा.वि.	कल्लेरी ४ पोखरीचौर	118	6	6		6			1			1
२५	श्री हाडीखोला प्रा.वि.	कल्लेरी ३ हाडीखोला	22	4	3	2		2		1		1	
२६	श्री कालीदेवी प्रा.वि.	कल्लेरी ३ महेशटार	17	5	3	3	2			1		1	
२७	श्री सरश्वती मा.वि.	कल्लेरी ३ डुम्रीचौर	427	14	12	10	2	2			1	1	
२८	श्री सुन्टार प्रा.वि.	कल्लेरी २ सुन्टार	28	4	3		4			1			1
२९	श्री भैरवी प्रा.वि.	कल्लेरी १ पहरीलाछाप	18	4	3		3	1		1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
३०	श्री जालपादेवी प्रा.वि.	कल्लेरी १ दलाड	125	8	6	4	4			1		1	
३१	श्री चिउरीभञ्ज्याड प्रा.वि.	कल्लेरी १ दर्दरे	78	6	6	2	2	2		1		1	
३२	श्री कुन्नेश्वरी प्रा.वि.	कुम्पुर ७ डाडागाड	45	4	3				4	1		1	
३३	श्री गोलमारानी प्रा.वि.	कुम्पुर ४ परेवाटार	57	6	6			1	5	1		1	
३४	श्री सुन्दरी नि.मा.वि.	कुम्पुर ३ इर्जु	277	12	8			4	8	1		1	
३५	श्री वागेश्वरी प्रा.वि.	किरान्चोक ६ पेटारे	186	7	5	1	1	2	3	1		1	
३६	श्री रिठ्ठुकादेवी प्रा.वि.	किरान्चोक ३ भण्डारखर्क	102	6	6	1		1	4	1		1	
३७	श्री गणेशस्थान प्रा.वि.	किराञ्चोक ८ वाभोवारी	42	3	3			3		1		1	
३८	श्री भुमेश्वरी प्रा.वि.	किराञ्चोक २ खानीगाड	24	5	4			4	1	1		1	
३९	श्री वागेश्वरी प्रा.वि.	वैरेनी ८ पलाडखर्क	105	7	5		2	2	3	1		1	
४०	श्री जलकन्या नि.मा.वि.	वैरेनी ६ पाल्चोक	173	9	8		5		4	1		1	
४१	श्री कालिका प्रा.वि.	वैरेनी २ कुलभञ्ज्याड	73	6	6			3	3	1		1	
४२	श्री सप्तकन्या प्रा.वि.	किरान्चोक ४ दौभानखर्क	196	6	5		4	2		1		1	
४३	श्री रिठ्ठुवाटे प्रा.वि.	किरान्चोक २ मजुवा	109	6	6	5			1	1		1	
४४	श्री सेतीदेवी प्रा.वि.	किरान्चोक १ चैनपुर	94	7	6		5	2		1		1	
४५	श्री जुनतारा प्रा.वि.	किराञ्चोक ७ भालुखोप	107	7	5	7					1	1	
४६	श्री वागेश्वरी प्रा.वि.	वैरेनी ९ वाउनपलाड	107	6	5	4	1	1		1		1	
४७	श्री वागेश्वरी प्रा.वि.	वैरेनी ७ अदुवावारी	64	6	5		6				1	1	
४८	श्री मनकामना प्रा.वि.	वैरेनी ४ टुक्रिटड	113	6	5	6					1	1	
४९	श्री भैरवी प्रा.वि.	वैरेनी ३ रातामाटे	33	4	4		4			1		1	
५०	श्री किरान्चोक कटुन्जे मा.वि.	किरान्चोक ९	333	15	11			4	11	1		1	
५१	श्री पञ्चकन्या नि.मा.वि.	किरान्चोक ८ स्याडमैडाडा	145	10	9			2	8	1		1	
५२	श्री रक्तकाली प्रा.वि.	किरान्चोक ७ कृपिण्डे	102	6	5				6	1		1	
५३	श्री थुंकीडाडा नि.मा.वि.	किरान्चोक ५ थुंकीडाडा	144	10	9			2	8	1		1	
५४	श्री किरान्चोक उ.मा.वि.	किरान्चोक १ प्रवाड	339	17	15		2	2	13	1		1	
५५	श्री वागेश्वरी उ.मा.वि.	वैरेनी ९ वैरेनी	824	17	15			3	14	1		1	
५६	श्री अमलेश्वर प्रा.वि.	वैरेनी ९ राहुडाडा	55	6	5			2	4	1		1	
५७	श्री बालकुमारी नि.मा.वि.	वैरेनी ८ भल्टार	210	10	9				10	1		1	
५८	श्री बान्द्रे प्रा.वि.	वैरेनी ८ बान्द्रे	74	7	6			3	4	1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
५९	श्री पञ्चकन्या प्रा.वि.	वैरेनी ७ बतोर	70	6	5				6	1		1	
६०	श्री जनकल्याण उ.मा.वि.	वैरेनी ७ मासटार	546	21	15			3	18	1		1	
६१	श्री अमान्तादेवी मा.वि.	वैरेनी ५ विर्ताडाडा	350	17	11		6		11	1		1	
६२	श्री बालज्योती प्रा.वि.	वैरेनी ४ कोईलीखर्क	102	6	5			1	5	1		1	
६३	श्री ठाटीचौर प्रा.वि.	वैरेनी ३ ज्यामिरेचौर	95	7	6			3	4	1		1	
६४	श्री किरान्चोक कार्कीडाडा उ.मा.वि.	वैरेनी १ कार्कीडाडा	492	16	15			3	13	1		1	
६५	श्री जलकन्या प्रा.वि.	वसेरी ९ लाउडाडा	48	6	5	4	2				1		1
६६	श्री शिवालय मा.वि.	वसेरी ८ हटिया	200	12	10	10			2		1		1
६७	श्री ज्ञानज्योती प्रा.वि.	वसेरी ८ ओडारे	14	4	2	4					1		1
६८	श्री देविस्थान प्रा.वि.	वसेरी ७ भ्याकूरे	29	6	3	6					1		1
६९	श्री महालक्ष्मी उ.मा.वि.	वसेरी ५ सानो वसेरी	213	15	12	7	4	2	2		1	1	
७०	श्री भैसे प्रा.वि.	वसेरी ४ भैसे	63	4	3	4					1		1
७१	श्री आरुवोटे प्रा.वि.	वसेरी ३ आरुवोट	19	5	3	5					1		1
७२	श्री वसेरी मा.वि.	वसेरी २ छाप	252	15	10	8	3	2	2		1		1
७३	श्री अन्नपूर्ण प्रा.वि.	वसेरी १ डाडागाउ	61	7	4	7					1		1
७४	श्री नागकन्या प्रा.वि.	मुलपानी ९ डाडागाउ	13	3	3	1	2			1			1
७५	श्री महेन्द्रोदय उ.मा.वि.	मुलपानी ८ पोखरा	270	16	12	12	4				1		1
७६	श्री महेन्द्रोदय मा.वि.	मुलपानी ५ मुलावारी	250	13	10	7	2	2	2		1	1	
७७	श्री जनशक्ति प्रा.वि.	मुलपानी ३ आहाले	38	7	5	7					1	1	
७८	श्री कमलादेवि नि.मा.वि.	मुलपानी २ मुर्चोक	144	12	8	10	2				1		1
७९	श्री जाल्पा प्रा.वि.	मुलपानी २	14	4	3	4					1		1
८०	श्री सरस्वती प्रा.वि.	मुलपानी १ मूर्चोकवेंसी	15	3	2	3				1			1
८१	श्री जनजागृती प्रा.वि.	बुढाथुम ९ गैरीगाउ	48	6	5	4	2				1		1
८२	श्री महेन्द्ररत्न नि.मा.वि.	बुढाथुम ७ गलाने	200	12	8	8	2	2			1	1	
८३	श्री वद्विद्विशाल उ.मा.वि.	बुढाथुम ५ सादपिपल	378	22	13	15	3		4	1		1	
८४	श्री कालिका प्रा.वि.	बुढाथुम ४ लकुवा	76	7	5	5	2				1	1	
८५	श्री पन्चकन्या प्रा.वि.	बुढाथुम २ सिम्ले	42	7	5	5	2				1		1
८६	श्री सप्तकन्या प्रा.वि.	बुढाथुम २ वासखर्क	13	3	2	3					1		1

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
८७	श्री सातथर नि.मा.वि.	बुढाथुम १ भोर्ले	138	11	8	11					1	1	
८८	श्री नवदुर्गा प्रा.वि.	बुढाथुम	15	2	1	2					1		1
८९	श्री त्रिपुरासुन्दरी उ.मा.वि.	खरी ४ वगैचा	287	16	13	4	1	3	8	1			1
९०	श्री धुसेनी नि.मा.वि.	खरी १ धुसेनी	115	11	9			11			1		1
९१	श्री ज्ञानबोध प्रा.वि.	चैनपुर ७ हूलाकभञ्ज्याड	47	5	4			2	3		1		1
९२	श्री अन्नपूर्ण मा.वि.	खरी ७ वलेडाडा	240	14	11	6	5	1	2		1		1
९३	श्री मनकामना प्रा.वि.	खरी ६ आधामारा	65	8	6	7		1			1	1	
९४	श्री देविस्थान प्रा.वि.	खरी ३ समिडाडा	45	7	6	5		2			1	1	
९५	श्री सिमलगैरी नि.मा.वि.	चैनपुर ९ सादभञ्ज्याड	129	9	9	4	4	1			1		1
९६	श्री जलमुखी प्रा.वि.	चैनपुर ६ अस्पटेडाडा	50	6	4	3		2	1		1		1
९७	श्री परोपकार नि.मा.वि.	चैनपुर ३ पाखागाड	120	10	10	3	3	3	1	1		1	
९८	श्री सुनछायां प्रा.वि.	खरी ३ धुलिमैदान	75	8	7				8	1			1
९९	बालादेवी मा.वि.	खरी १ कूमलटारी	327	16	11			2	14		1		1
१००	श्री सुनखानी मा. वि.	चैनपुर ७ सुनखानी	414	16	11	2		4	10	1			1
१०१	श्री सालवास नि.मा.वि.	चैनपुर ५ सालवास	105	11	9			2	9	1			1
१०२	श्री सालवास उ.मा.वि.	चैनपुर ३ ठाटीचौर	299	19	13	2		2	15	1		1	
१०३	श्री नवोदित प्रा.वि.	चैनपुर २ गोठेरीचौर	45	4	4				4	1			1
१०४	श्री स्थानपति प्रा.वि.	चैनपुर २ माथिल्लोरामपुर	65	9	6	2		2	5	1		1	
१०५	श्री भूवनेश्वरी मा.वि.	चैनपुर १ तल्लोरामपुर	193	12	11				12	1		1	
१०६	श्री छेपाड नि.मा.वि.	गजुरी ८ छेपाड	247	14	9		3	7	4	1		1	
१०७	श्री कंकालिनी प्रा.वि.	गजुरी ६ चिलाउनेखर्क	132	7	6	1	1	2	3		1	1	
१०८	श्री वागेश्वरी प्रा.वि.	गजुरी ६ पुरानोक्सीड	39	2	2			2		1		1	
१०९	श्री केउरिनी प्रा.वि.	गजुरी ३ केउरिनी	28	4	3		1	2	1	1		1	
११०	श्री पिण्डेश्वरी नि.मा.वि.	पिंडा ९ गैरीगाड	311	9	8		2	3	4	1		1	
१११	श्री पुकुन प्रा.वि.	पिंडा ६ गेदे	85	6	6		1	1	4	1		1	
११२	श्री डोलभञ्ज्याड उ.मा.वि.	पिंडा ४ च्याङ्ली	533	16	15			13	3	1		1	
११३	श्री ओइले प्रा.वि.	पिंडा ४ चिसोखोला	38	4	4			2	2	1		1	
११४	श्री बाघसुन्दर प्रा.वि.	पिंडा ३ राम्चे	40	5	4			2	3	1		1	
११५	श्री इन्द्रायणी नि.मा.वि.	पिंडा १ आदमघाट	211	11	9		3	2	6	1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
११६	श्री वतासे प्रा.वि.	गजुरी ९ वाल्सीड	73	5	5		4	1		1		1	
११७	श्री जनचेतना प्रा.वि.	गजुरी ८ रातमाटे	51	4	3		2	2			1	1	
११८	श्री नवज्योती प्रा.वि.	गजुरी ७ राक्सीड	53	4	3		2	1	1	1		1	
११९	श्री सुन्दर प्रा.वि.	गजुरी १ सुन्दर गाड	37	4	4			4		1		1	
१२०	श्री कालिका प्रा.वि.	पिंडा ८ बालुवाडाडा	92	6	6		3	3		1		1	
१२१	श्री जलदेवी प्रा.वि.	पिंडा ८ दामेचौर	124	8	5		6	2		1		1	
१२२	श्री जलकन्या प्रा.वि.	पिंडा ७ चिउरी खर्क	84	6	5			4	2	1		1	
१२३	श्री महादेव प्रा.वि.	पिंडा ३ राम्चे	91	4	5		2	2		1			1
१२४	श्री मानेभञ्ज्याड प्रा.वि.	पिंडा २ मानेभञ्ज्याड	63	7	6	5		2		1		1	
१२५	श्री जनचेतना प्रा.वि.	पिंडा ६ स्याम्मैडाडा	73	4	3		4			1		1	
१२६	श्री महेन्द्रोदय मा.वि.	गजुरी ७ राक्सीड	375	16	11			4	12	1		1	
१२७	श्री वेलभञ्ज्याड प्रा.वि.	गजुरी ४ वितलव	34	6	5				6	1		1	
१२८	श्री जनजागृती प्रा.वि.	गजुरी ४ बगौचा	84	7	5			2	5	1		1	
१२९	श्री वागेश्वरी प्रा.वि.	गजुरी २ चालिसे	39	4	3			1	3	1		1	
१३०	श्री भूमेकाली नि.मा.वि.	गजुरी २ बलिडाडा	138	10	9		2	1	7	1		1	
१३१	श्री आर्दश उ.मा.वि.	गजुरी १ गजुरी	827	38	20		6	26	6	1		1	
१३२	श्री पत्तालिनी नि.मा.वि.	गजुरी १ आदामारा	253	9	9		2		7		1	1	
१३३	श्री गजुरीपिंडा उ.मा.वि.	पिंडा ५ भिमसेनस्थान	362	19	15			4	15	1		1	
१३४	श्री भानुभक्त मा.वि.	पिंडा ३ जरेवगैचा	211	14	11		2	4	8	1		1	
१३५	श्री सरश्वती प्रा.वि.	पिंडा २ धारापानी	135	8	6				8	1		1	
१३६	श्री शन्तानेश्वर प्रा.वि.	पिंडा १ मिलनटार	51	4	3				4	1		1	
१३७	श्री वाघभैरव नि.मा.वि.	केवलपुर ६ हुम्दी	128	9	8	1	2	2	4	1		1	
१३८	श्री शारदा नि.मा.वि.	जिवनपुर ९ अमलेचौर	110	12	10	4	4	2	2	1		1	
१३९	श्री महादेवस्थान मा.वि.	जिवनपुर ८ कुमाईखोला	284	16	11		4	8	4	1		1	
१४०	श्री कालिका प्रा.वि.	जिवनपुर ३ कोलाचौर	45	6	5	2		2	2	1		1	
१४१	श्री खैरेनी नि.मा.वि.	जिवनपुर १ दिवालीभञ्ज्याड	130	11	10		5		6	1			1
१४२	श्री महाकाली किसान मा.वि.	छत्रेदेउराली ९ वरावोट	282	14	11	6		1	7		1		1
१४३	श्री महेन्द्रोदय नि.मा.वि.	छत्रेदेउराली ६ चिलाउनेगाड	130	12	8			12			1	1	
१४४	श्री नारायण नि.मा.वि.	छत्रेदेउराली २ डुम्प्रीचौर	80	9	8	1	1	3	4		1	1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
१४५	श्री सरश्वती प्रा.वि.	केवलपुर ८ आचार्यगाड	60	8	6		6	2		1		1	
१४६	श्री वाराही प्रा.वि.	केवलपुर ७ वाराहीस्थान	38	6	5	6					1	1	
१४७	श्री चण्डेश्वरी प्रा.वि.	जिवनपुर ८ ढकालखोला	54	9	6		5	4			1		1
१४८	श्री त्रिकुटेश्वरी नि.मा.वि.	जिवनपुर ७ तेर्सेपानी	126	9	8	4	2	3			1	1	
१४९	श्री महेशधर्म उ.मा.वि.	जिवनपुर ६ पुरनडाडा	231	19	13		7	8	4	1		1	
१५०	श्री महाकालेश्वरी मा.वि.	जिवनपुर ५ छापडाडा	316	14	11	14					1		1
१५१	श्री जिवनपुर कुल. नि.मा.वि.	जिवनपुर २ जिवनपुर	169	11	9	11				1		1	
१५२	श्री महालक्ष्मी नि.मा.वि.	छत्रेदेउराली ६ गैरीगाड	102	12	8	12				1		1	
१५३	श्री भानुभक्त नि.मा.वि.	छत्रेदेउराली ४ रातमाले	66	9	9	2		5	2		1	1	
१५४	श्री भुवन प्रा.वि.	छत्रेदेउराली ३ सिरानचौर	47	4	6	2		2			1	1	
१५५	श्री दशरथचन्द्र मा.वि.	छत्रेदेउराली १ कुखुरेचौर	270	18	12	8	5	3	2	1		1	
१५६	श्री केवलपुर हरिहर भोजकुमारी मा.वि.	केवलपुर ३ चिउरीपाटी	300	16	11	2		8	6		1	1	
१५७	श्री ज्योती उ.मा.वि.	केवलपुर १ पण्डितपौवा	568	25	18	3		7	15	1		1	
१५८	श्री भूनेश्वरी मा.वि.	जिवनपुर ९ धार्के	575	21	13				21	1		1	
१५९	श्री नवप्रतिभा प्रा.वि.	जिवनपुर ४ तामागुरु	57	8	5				8	1		1	
१६०	श्री महेंद्रोदय उ.मा.वि.	छत्रेदेउराली ८ मैदान	217	16	11			8	8	1		1	
१६१	श्री थुङ्गी नि.मा.वि.	छत्रेदेउराली ७ थुम्की	145	12	9				12	1		1	
१६२	श्री भाद्रपुरीसानाकिसान प्रा.वि.	छत्रेदेउराली ५ आपचौर	22	8	6				8	1			1
१६३	श्री सिद्धकाली प्रा.वि.	धुषा ७ बुम्चुम	74	4	3	1		3		1		1	
१६४	श्री सूर्योदय प्रा.वि.	धुषा ६ भुवाभञ्ज्याड	107	10	7			6	4	1		1	
१६५	श्री चित्रकालिका प्रा.वि.	धुषा ५ वर्षूक	46	4	3			4		1		1	
१६६	श्री जलकन्या प्रा.वि.	धुषा ४ यावाड	47	3	3			3			1	1	
१६७	श्री जलदेवी प्रा.वि.	धुषा ४ दुडवाड	99	4	3		1		3		1	1	
१६८	श्री पिपलडाडा प्रा.वि.	जोगिमारा ८ पिपलडाडा	87	6	5	2		4			1	1	
१६९	श्री वितेश नि.मा.वि.	जोगिमारा ७ भारपाड	130	8	7			4	4		1		1
१७०	श्री बालकण्ठ प्रा.वि.	जोगिमारा ६ ऐवाड	53	5	4			5			1	1	
१७१	श्री मालिका प्रा.वि.	जोगिमारा ५ हेकाड	70	4	3		1	1	2		1	1	
१७२	श्री डुङ्कुडाडा प्रा.वि.	जोगिमारा ४ डुङ्कुडाडा	22	3	3			3		1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
१७३	श्री राष्ट्रिय नि.मा.वि.	जोगिमारा २ जवाड	115	10	9	2		4	4	1		1	
१७४	श्री चित्रकला प्रा.वि.	जोगिमारा १ लैताक	135	6	6			2	4		1		1
१७५	श्री जोगिमारा प्रा.वि.	जोगिमारा १ डुक्राड	39	7	4			3	4	1		1	
१७६	श्री महाकाली प्रा.वि.	धुषा ९ ग्रामिवास	38	4	2			2	2	1		1	
१७७	श्री वोमराड प्रा.वि.	धुषा ९ वोमराड	93	4	4			4		1		1	
१७८	श्री नवप्रतिभा प्रा.वि.	धुषा ८ म्याम्मुडा	37	4	3	4				1		1	
१७९	श्री जनप्रभात प्रा.वि.	धुषा ३ मिजारगाउ	18	3	2		3				1		1
१८०	श्री भ्रगरेडाडा प्रा.वि.	धुषा १ भ्रगरेडाडा	94	6	5	3			3	1		1	
१८१	श्री राष्ट्रिय प्रा.वि.	जोगिमारा २ तास्तुड	35	3	3	3				1		1	
१८२	श्री पञ्चकन्या मा.वि.	धुषा ८ स्यादुल	346	15	11			5	10		1	1	
१८३	श्री धुषा प्रा.वि.	धुषा ७ सामवास	35	3	3				3	1		1	
१८४	श्री कालिका मा.वि.	धुषा ५ विधाड	376	13	11		1	4	8		1	1	
१८५	श्री गोठीभञ्ज्याड प्रा.वि.	धुषा ४ गोठीभञ्ज्याड	132	6	5				6		1		1
१८६	श्री आदर्श प्रा.वि.	धुषा २ चापटार	58	5	5			2	3	1		1	
१८७	श्री भंगेरी प्रा.वि.	धुषा २ मान्दुप	55	4	3			1	3	1		1	
१८८	श्री बुद्धिविकास प्रा.वि.	धुषा १ चरौदी	89	9	5			4	5	1		1	
१८९	श्री वागवच्छला प्रा.वि.	धुषा १ आदामारा	41	5	4	5					1	1	
१९०	श्री जलकन्या प्रा.वि.	जोगीमारा २ ताकथली	56	4	3				4	1		1	
१९१	श्री पञ्चकन्या प्रा.वि.	जोगिमारा ९ तिक्राड	15	3	3				3	1		1	
१९२	श्री जनज्योती प्रा.वि.	जोगिमारा ९ ठिडमाड	78	6	5			2	4	1		1	
१९३	श्री शंखादेवी उ.मा.वि.	जोगिमारा ९ मफिमटार	434	15	11			1	14	1		1	
१९४	श्री पञ्चायत प्रा.वि.	जोगिमारा ९ मफिमटार	40	5	5				5	1		1	
१९५	श्री महाकाली प्रा.वि.	जोगिमारा ८ पञ्चलिङ्गे	33	4	4				4		1		1
१९६	श्री रोवाड प्रा.वि.	जोगिमारा ६ रोवाड	85	8	5				8	1		1	
१९७	श्री गोईराड नि.मा.वि.	जोगिमारा ५ गोईराड	205	11	10		3		8		1	1	
१९८	श्री कोस्राड प्रा.वि.	जोगिमारा ५ कोस्राड	106	7	5			7		1		1	
१९९	श्री पदमचौर प्रा.वि.	जोगिमारा ४ काटथोक	62	8	6			2	6	1		1	
२००	श्री राष्ट्रिय मा.वि.	जोगिमारा १ खोरभञ्ज्याड	288	12	11			2	10	1		1	
२०१	श्री सल्लाघारी प्रा.वि.	धुवाकोट ९ डाडागाउ	15	6	3			4	2	1			1

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
२०२	श्री सरश्वती उ.मा.वि.	धुवाकोट ७ भंगेरी	650	20	16		12	1	7	1			1
२०३	श्री गौरीशंकर नि.मा.वि.	धुवाकोट १ गनेडाडा	201	10	8		2	2	6		1	1	
२०४	श्री महेन्द्र वाराही उ.मा.वि.	कटुन्जे ८ गुरुडडाडा	470	22	19	12		2	8		1		1
२०५	श्री जटाशङ्कर प्रा.वि.	कटुन्जे ७ धमलागाड	43	4	4			4		1			1
२०६	श्री कन्यादेवी नि.मा.वि.	कटुन्जे ४ पिपलडाडा	98	12	8	4	2	2	4		1	1	
२०७	श्री जनकल्याण प्रा.वि.	धुवाकोट ४ चिन्नेखर्क	65	8	5	8					1		1
२०८	श्री बालविकास प्रा.वि.	धुवाकोट ३ अबोटे	21	6	3	4		2			1	1	
२०९	श्री नामरुड प्रा.वि.	धुवाकोट २ रिमालडी	117	8	5	4		3	1	1		1	
२१०	श्री तमैरातामाटा मा.वि.	धुवाकोट	270	14	12	14				1		1	
२११	श्री ज्ञानोदय नि.मा.वि.	कटुन्जे ९ लाकुरे	105	10	8	8	2				1	1	
२१२	श्री शान्तीकाली सा.प्रा.वि.	कटुन्जे ६ वितिनी	12	2	2	2					1	1	
२१३	श्री शान्तीकाली प्रा.वि.	कटुन्जे ६ भोटेपधेरो	84	6	6		6				1		1
२१४	श्री नारायणीदेवी प्रा.वि.	कटुन्जे ५ कटुन्जेबजार	91	12	6	7	4	1			1		1
२१५	श्री सुनकन्या प्रा.वि.	कटुन्जे ४ हजारे	25	3	3	3				1		1	
२१६	श्री कुण्डलादेवी उ.मा.वि.	कटुन्जे २ भोगटेनी	350	24	13	22	2			1			1
२१७	श्री इन्द्रीयादेवी प्रा.वि.	सेमजोड ९ केवरा	38	4	4	4				1		1	
२१८	श्री शान्ती प्रा.वि.	सेमजोड ८ धाराधारी	64	7	5	7					1		1
२१९	श्री चौतारा मा.वि.	सेमजोड ५ खत्रीपड	350	15	12	6	2	7			1	1	
२२०	श्री बुद्ध प्रा.वि.	सेमजोड ४ चौतारा	66	7	5	2	2	3			1		1
२२१	श्री गैरा नि.मा.वि.	सेमजोड १ गैरा	152	12	9	12					1		1
२२२	श्री विन्दुकेशर प्रा.वि.	कटुन्जे १ थर्पु	83	12	5			2	10		1	1	
२२३	श्री नमूना प्रा.वि.	कटुन्जे ९ विहारथोक	15	2	2	2					1		1
२२४	श्री थला प्रा.वि.	सेमजोड ७ तिखादुंगा	63	7	6	4		3		1		1	
२२५	श्री वाराही प्रा.वि.	थाक्रे ४ खनियोखर्क	86	8	5	4			4		1		1
२२६	श्री जनता प्रा.वि.	थाक्रे २ पिरले	48	6	5			2	4	1		1	
२२७	श्री नृपेश्वर प्रा.वि.	नौविसे ७ तोप्लाड	54	4	5			2	2	1			1
२२८	श्री जनशक्ति प्रा.वि.	नौविसे ७ च्यानडाडा	62	5	5		1	3	1	1			1
२२९	श्री ज्वालामुखी नि.मा.वि.	नौविसे ६ ठाटीचौर	148	10	8	4		4	2	1			1
२३०	श्री कालीदेवी नि.मा.वि.	नौविसे १ गौचरण	230	11	8	6	1	2	2	1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
२३१	श्री काउले प्रा.वि.	थाक्रे ९ सिमलवोट	54	6	5	4	2			1		1	
२३२	श्री जनजागृती मा.वि.	थाक्रे ३	1020	27	12	9		9	9	1		1	
२३३	श्री चण्डीदेवी नि.मा.वि.	नौविसे ८ थली	196	13	8	4	4	1	4		1	1	
२३४	श्री गुरुदुम प्रा.वि.	नौविसे ८ गुरुदुम	54	6	4	4		2		1			1
२३५	श्री ज्ञानोदय प्रा.वि.	नौविसे ८ लिखु	35	4	4		2	2		1			1
२३६	श्री महालक्ष्मी प्रा.वि.	नौविसे ८ मजुवा	64	5	4	5					1	1	
२३७	श्री सेतीदेवी प्रा.वि.	नौविसे ८ ठुलोगाउ	33	4	4		2		2	1			1
२३८	श्री निसाकोट प्रा.वि.	नौविसे ३	30	6	4	2		4		1			1
२३९	श्री जनकल्याण प्रा.वि.	थाक्रे ९ गणिसे	63	6	5				6	1		1	
२४०	श्री उडुवादेवी प्रा.वि.	थाक्रे ८ महतडाडा	72	8	5			4	4	1		1	
२४१	श्री अमरज्योती नि.मा.वि.	थाक्रे ५ थुम्की	143	9	8				9	1		1	
२४२	श्री कालिका मा.वि.	थाक्रे ४	351	14	10	1		2	11		1		1
२४३	श्री सेतीदेवी मा.वि.	थाक्रे ३ रानीवारी	442	15	10		3	3	9	1		1	
२४४	श्री महाकालेश्वरी उ.मा.वि.	थाक्रे १	563	15	12	2		8	5	1		1	
२४५	श्री सरश्वती प्रा.वि.	नौविसे ९ देवीस्थान	27	3	4	1			2		1		1
२४६	श्री वाराहीदेवी प्रा.वि.	नौविसे ७ खानीखोला	41	7	4				7	1		1	
२४७	श्री मच्छिन्द्र उ.मा.वि.	नौविसे ७	358	24	12		10	7	9		1	1	
२४८	श्री कुवापानीदेवी प्रा.वि.	नौविसे ५ खत्रीथोक	32	7	3			3	4	1		1	
२४९	श्री सेतीदेवी प्रा.वि.	नौविसे ५ काफलचौर	118	8	5			4	4	1		1	
२५०	श्री डिल्लीसावित्री मा.वि.	नौविसे ४	238	15	10			3	12	1		1	
२५१	श्री वृषेश्वर प्रा.वि.	नौविसे २ सल्लाडाडा	56	7	5				5	1		1	
२५२	श्री खड्गदेवी प्रा.वि.	मैदी ९ कुदवार	51	6	6	1		2	3	1			1
२५३	श्री रातमाटा नि.मा.वि.	मैदी ९ रातमाटा	151	11	9		4	2	5	1		1	
२५४	श्री वैष्णवी प्रा.वि.	मैदी ८ देविस्थान	69	8	6			4	4		1		1
२५५	श्री पासाडल्हामु प्रा.वि.	मैदी ३ हटिया	70	4	5			2	2	1			1
२५६	श्री अमरावती मा.वि.	मैदी २ अमराई	243	14	11		4	8	2	1		1	
२५७	श्री शमीभञ्ज्याड उ.मा.वि.	मैदी १ उखुवारी	417	26	13	8	7	6	5		1	1	
२५८	श्री बसाह मण्डली प्रा.वि.	ढोला ७ वेलटार	23	4	4			4		1			1
२५९	श्री कालिका मा.वि.	ढोला ७ मैदान	276	17	11	3	4	5	5	1			1

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
२६०	श्री रत्नज्योती प्रा.वि.	ढोला ५ पुर्सु	45	7	5	3		2	2	1			1
२६१	श्री वराहकालीका उ.मा.वि.	ढोला ३ पुर्सु	567	18	13		6	6	6		1		1
२६२	श्री बालज्योती प्रा.वि.	ढोला २ तिनघरे	68	8	6		2	4	2	1		1	
२६३	श्री ज्ञानज्योती प्रा.वि.	ढोला १ टारी	32	4	4			4		1			1
२६४	श्री पिपलटार नि.मा.वि.	मैदी ९ पिपलटार	232	9	12	8		4			1	1	
२६५	श्री आदर्श प्रा.वि.	मैदी ९ जोगेटार	26	3	4	3				1			1
२६६	श्री बुढिगण्डकी प्रा.वि.	मैदी ९ माफिटार	23	3	3		3			1			1
२६७	श्री ठुलोचौर मा.वि.	मैदी ७ ठुलोचौर	450	16	11	4	6	4	2		1		1
२६८	श्री संस्कृत तथा साधारण उ.मा.वि.	मैदी ४ सातदोवाटे	637	19	13	13	2	4		1			1
२६९	श्री ग्याल्मा प्रा.वि.	मैदी ३ ग्याल्मा	59	7	6	3		4			1	1	
२७०	श्री जागृती प्रा.वि.	ढोला ७ भुवानेपानी	35	9	6	5		4		1			1
२७१	श्री मण्डली नि.मा.वि.	ढोला १ रातमाटे	77	12	9	7	2			1		1	
२७२	श्री कालिकाका प्रा.वि.	मैदी ८ दुवारथोक	204	12	9	2	2	2	6	1		1	
२७३	श्री बौद्धधर्म नि.मा.वि.	मैदी ४ काफलपानी	176	11	9	3		2	6	1		1	
२७४	श्री भैरवी प्रा.वि.	ढोला ९ जैसिन्धारा	22	4	4	1		1	2	1			1
२७५	श्री बलदेवी प्रा.वि.	नलाड ९ पिपलनलाड	65	6	5	1		5		1		1	
२७६	श्री सयपत्री प्रा.वि.	नलाड ८ काम्दी	32	2	2			2		1			1
२७७	श्री मिन्दुका मा.वि.	नलाड ७ वैरेनी	408	17	13		8	5	4	1		1	
२७८	श्री नागेश्वरी प्रा.वि.	नलाड ६ वुडचुड	100	10	8		4	4	2	1		1	
२७९	श्री कालिकादेवी प्रा.वि.	नलाड ५ फालेवगौचा	48	7	6	1	1	5			1	1	
२८०	श्री शान्ती प्रा.वि.	नलाड ३ तार नलाड	74	7	6			4	3	1		1	
२८१	श्री बलदेवी प्रा.वि.	नलाड ६ पाउनेटार	26	5	3			3	2	1		1	
२८२	श्री कालीदेवी मा.वि.	सलाड ८ आरुवास	312	13	11	2		7	4	1		1	
२८३	श्री मालीका प्रा.वि.	सलाड ७ भेडावारी	91	8	6	2	2		4		1	1	
२८४	श्री अकलादेवी मा.वि.	सलाड ४ कमलावारी	180	14	10	4	4	2	4		1	1	
२८५	श्री अमरआदर्श मा.वि.	सलाड ३	200	17	11	5	3	7	2	1		1	
२८६	श्री सूर्योदय प्रा.वि.	सलाड २ छाप	44	7	6	1		6			1	1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
२८७	श्री रेवती प्रा.वि.	सलाड १ भर्लाडदी	36	6	4		3		3	1		1	
२८८	श्री खड्गदेवी प्रा.वि.	सलाड १ भारलाडदीटार	23	5	3		1	4			1	1	
२८९	पञ्चमूखी मा.वि.	सलाड	195	13	11	5		4	4		1	1	
२९०	श्री नलाड मा.वि.	नलाड ८ माभगाड	280	15	11	7	4		4		1		1
२९१	श्री जलेश्वरी प्रा.वि.	नलाड ६ वाजगारा	60	7	5		4	3			1	1	
२९२	श्री अमृत प्रा.वि.	नलाड ६ अचैले	62	6	5	2		4			1	1	
२९३	श्री सरस्वती प्रा.वि.	नलाड ५ विस्तारी	21	7	6		4	3		1			1
२९४	श्री चतुरा प्रा.वि. नलाड	नलाड ३ आप्री	15	2	2		2			1			1
२९५	श्री नलाड नि.मा.वि.	नलाड ३ सुन्दरपानी	250	12	8	1	11				1	1	
२९६	श्री जनजागरण प्रा.वि.	नलाड २ कूवापानीटार	12	4	3		3	1			1		1
२९७	श्री नयादेवी प्रा.वि.	नलाड १ डुम्रीवोटे	65	7	6		4		3	1		1	
२९८	श्री चक्रमहाकाली प्रा.वि.	सलाड ९ गौथले	45	7	6		7			1		1	
२९९	श्री सिद्धेश्वर उ.मा.वि.	नलाड ५ ठाटी	530	43	17	11		28	4	1			1
३००	श्री नलाडपात्ले मा.वि.	नलाड ४ आपृखिरे	410	15	11		2	6	7	1		1	
३०१	श्री जनजागृती प्रा.वि.	नलाड २ बगौचाटार	35	7	5			3	4	1		1	
३०२	श्री जलदेवी प्रा.वि.	सलाड ८ खर्कगैरा	90	8	6			4	4	1		1	
३०३	श्री जलेश्वरी मा.वि.	सलाड ७ सलाडघाट	319	15	12	1	5		9		1	1	
३०४	श्री वराह प्रा.वि.	सलाड ४ वसन्त	35	5	4			2	3	1		1	
३०५	श्री महाकाली प्रा.वि.	सलाड १ आमकोटे	43	8	5			1	7	1		1	
३०६	श्री आहालडाडा प्रा.वि.	नीलकण्ठ ६ भूलभुले	42	7	5	2	1		4	1			1
३०७	श्री महेन्द्र उ.मा.वि.	नीलकण्ठ ६ साखु	559	21	13	10		3	8	1			1
३०८	श्री खानीगाड प्रा.वि.	नीलकण्ठ १ खानीगाड	70	8	4	2	2	2	2	1		1	
३०९	श्री गौरीगाड मा.वि.	नीलकण्ठ १ पौवा	347	13	10	2	3		8		1	1	
३१०	श्री कालिका प्रा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड ३	123	8	5	3		5		1		1	
३११	श्री मेलमिलाप कंकालिनि प्रा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड १ रामकोट	103	8	5	1	1	4	2		1	1	
३१२	श्री पाल्पासामरी भ. उ.मा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड	338	14	10	2	4		8		1	1	
३१३	श्री साडकोष उ.मा.वि.	साडकोष १ पचघरे	225	23	12	5	6	8	4	1		1	
३१४	श्री लामागुरु महादेव मा.वि.	नीलकण्ठ ९ जुगेधारा	369	14	10	8	1	4	1		1	1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
३१५	श्री जलदेवी नि.मा.वि.	नीलकण्ठ ८ चिसापानी	196	10	8	6	2	2		1		1	
३१६	श्री कालीका प्रा.वि.	नीलकण्ठ ७ सिम्ले	70	7	5	3		2	2		1		1
३१७	श्री इजारा नि.मा.वि.	नीलकण्ठ ५ इजारा	95	11	8	9	2				1	1	
३१८	श्री अन्नपूर्ण प्रा.वि.	नीलकण्ठ ४ तीनघरे	104	6	5	4		2			1	1	
३१९	श्री सोह्रघर प्रा.वि.	नीलकण्ठ ४ ओलीडाडा	84	8	5	2	2	3	1		1		1
३२०	श्री सराहदेवी प्रा.वि.	नीलकण्ठ ३ केरावारी	34	8	6	8					1	1	
३२१	श्री सिरदेवी प्रा.वि.	नीलकण्ठ ३ ढोडेनी	35	3	3	3					1	1	
३२२	श्री मंगलादेवी प्रा.वि.	नीलकण्ठ २ विमिरे	24	5	3	2		3			1	1	
३२३	श्री सुन्दरादेवी प्रा.वि.	नीलकण्ठ २ रानागाड	69	7	5	4		3			1	1	
३२४	श्री जलदेवी प्रा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड ९ काफलपानी	82	5	3	2		3			1	1	
३२५	श्री पन्चकन्या प्रा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड ८ निगालपानी	22	5	3	5				1		1	
३२६	श्री धारापानी प्रा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड ५ धारापानी	42	5	2	3	2				1	1	
३२७	श्री देउराली प्रा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड दुईघरे	20	4	3		4				1		1
३२८	श्री कालीका प्रा.वि.	साडकोष ९ भाडखर्क	19	6	3	4	2				1		1
३२९	श्री पन्चकन्या मा.वि.	साडकोष ८ मधुवन	220	16	10	12	2	2			1	1	
३३०	श्री सूर्यकुण्ड प्रा.वि.	साडकोष ८ दर्वुडाडा	13	5	3	5					1	1	
३३१	श्री वटुवा प्रा.वि.	साडकोष ७ वटुवा	33	6	4	4	2			1		1	
३३२	श्री रेशममार्ग प्रा.वि.	साडकोष ५ किराखोर	15	4	3	4					1	1	
३३३	श्री मनरुपी मा.वि.	साडकोष ५ भोर्लेडाडा	273	16	10	6	6	4		1		1	
३३४	श्री रनदेवी प्रा.वि.	साडकोष ४ किराखोर	98	8	5	8					1	1	
३३५	श्री रुद्रकन्या प्रा.वि.	साडकोष १ आपश्वरा	36	4	3	4					1	1	
३३६	श्री नीलकण्ठ उ.मा.वि.	नीलकण्ठ ५ धादिडवेसी	1550	36	12	2		3	31	1		1	
३३७	बाल मन्दिर मा.वि.	नीलकण्ठ	716	12	10		2	2	8	1		1	
३३८	श्री चण्डेश्वरी उ.मा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड ७	615	18	12	4		4	10	1			1
३३९	श्री गायत्रीदेवी प्रा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड ३ अमरावती	112	11	5	7			4	1		1	
३४०	श्री स्वावलम्बी बहिरा प्रा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड ३	60	12	8				12	1		1	
३४१	श्री रत्नदेवी प्रा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड २ कुमालगाड	109	8	5		2		6	1		1	
३४२	श्री देउराली मा.वि.	मुरलीभञ्ज्याड २ ससाह	545	18	10	4	3	2	9	1		1	
३४३	श्री लिटलस्टार्स प्रा.वि.	साडकोष ३ कुमालगाड	10	3	2				3	1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
३४४	श्री पशुपती मा.वि.	साङकोष ३ दामगाडे	376	17	10	2		8	7	1		1	
३४५	श्री नवदुर्गा प्रा.वि.	साङकोष ३ बगैँचापुल	103	7	5			2	5		1	1	
३४६	श्री पण्डीतचौर नि.मा.वि.	साङकोष २ पण्डीतचौर	95	12	8		4	2	6	1		1	
३४७	श्री रातमाटा प्रा.वि.	गुम्दी ९ रातमाटे	59	7	6	5		2			1		1
३४८	श्री पन्चकन्या प्रा.वि.	गुम्दी ८ फलोङ्ग	26	7	6	7					1		1
३४९	श्री चण्डिका प्रा.वि.	गुम्दी ८ ओजाकी	22	5	4	5				1			1
३५०	श्री तामाङखर्क उ.मा.वि.	गुम्दी ८ सातदोवाटे	700	22	16	16		2	4		1	1	
३५१	श्री साल्मेटार प्रा.वि.	गुम्दी ७ साल्दुम	45	7	6	7					1		1
३५२	श्री कालिकादेवी प्रा.वि.	गुम्दी ६ यासाँ	45	6	5	4	2			1		1	
३५३	श्री नेत्रावती प्रा.वि.	गुम्दी ५ सिंजाड	47	6	6	6					1	1	
३५४	श्री कल्याण नि.मा.वि.	गुम्दी ४ गुम्दी	200	11	9	8		3		1			1
३५५	श्री बालकल्याण प्रा.वि.	गुम्दी ४ पोखरा	25	5	4	5					1		1
३५६	श्री चिम्चोक नि.मा.वि.	गुम्दी ३ चिम्चोक	200	10	8	10					1	1	
३५७	श्री कल्याण प्रा.वि.	गुम्दी ३ छेलाड	45	7	6	5		2			1		1
३५८	श्री सरश्वती प्रा.वि.	गुम्दी २ वर्धन	28	5	4	5					1	1	
३५९	श्री फेदिखोला प्रा.वि.	रि ९ कराड	27	5	4	5					1		1
३६०	श्री देउराली प्रा.वि.	रि ९ किचेत	56	8	7	8				1			1
३६१	श्री सितलादेवी प्रा.वि.	रि ७ ताजिम्नाड	126	11	6	11					1		1
३६२	श्री ज्ञानमन्दिर प्रा.वि.	रि ६ धुसेनी	108	7	6	7					1		1
३६३	श्री बुद्धज्योती प्रा.वि.	रि ६ लताव	120	7	6	7					1	1	
३६४	श्री रिचेत प्रा.वि.	रि ५ रिचेत	65	8	6	8					1		1
३६५	श्री हिमालय प्रा.वि.	रि ४ चोके	47	6	5	6					1	1	
३६६	श्री बुद्ध प्रा.वि.	रि ३ कुताल	78	6	6	6					1	1	
३६७	श्री शान्ती प्रा.वि.	रि २ सल्लेरी	49	7	6	4	1	1	1	1			1
३६८	श्री लालीगुरास प्रा.वि.	रि १ तावल बेसी	15	5	4	5					1		1
३६९	श्री पासाङचोकमहादेव मा.वि.	रि १ तावल	450	14	11	14					1	1	
३७०	श्री सरश्वती प्रा.वि.	फूलखर्क ९ मजुवा	56	7	6	7					1		1
३७१	श्री अन्नपूर्ण प्रा.वि.	फूलखर्क ८ कल्लेरी	59	7	6	7					1		1
३७२	श्री कालिकादेवी प्रा.वि.	फूलखर्क ७ महभिर	31	5	4	2	2	1		1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
३७३	श्री हिलेपोखरी नि.मा.वि.	फूलखर्क ६ शुक्रभ्याड	130	12	9	9		3			1		1
३७४	श्री गंगा जमुना प्रा.वि.	फूलखर्क ५ दाडसिड	38	4	4	2		2		1		1	
३७५	श्री ढाडखर्क प्रा.वि.	फूलखर्क ४ ढाडखक	75	10	6	6		4			1	1	
३७६	श्री कुवापानी प्रा.वि.	फूलखर्क ३ कुवापानी	41	6	5	4		2			1		1
३७७	श्री बलौटे प्रा.वि.	फूलखर्क ३ लप्सिवोटे	35	5	4	5				1		1	
३७८	श्री जलकन्या प्रा.वि.	फूलखर्क २ कात्तिके	12	4	4			4		1			1
३७९	श्री मण्डली उ.मा.वि.	फूलखर्क २ फूलखर्क	700	33	17	22		7	4		1		1
३८०	श्री शितलादेवी प्रा.वि.	फूलखर्क १ भुमेस्थान	41	6	4	5			1		1	1	
३८१	श्री सुन्दर प्रा.वि.	फूलखर्क १ सादन	54	7	6	7					1		1
३८२	श्री रि गाउ उ. मा.वि.	रि ४ रिगाउ	400	33	13		12	13	8		1		1
३८३	श्री सिंहदेवी प्रा.वि.	महादेवस्थान ९ सुम्त्री	39	4	3			3	1	1		1	
३८४	श्री कुन्चुरुड प्रा.वि.	महादेवस्थान ७ कुन्चुरुड	34	4	3	2		2		1		1	
३८५	श्री लालिगुरास प्रा.वि.	महादेवस्थान ७ तिम्जराड	48	2	2			2			1	1	
३८६	श्री सिमटार प्रा.वि.	महादेवस्थान ६ सिमटार	59	5	4			2	3	1		1	
३८७	श्री बासखर्क नि.मा.वि.	महादेवस्थान ६ बासखक	220	8	8		2	2	4		1	1	
३८८	श्री सीतामाई प्रा.वि.	महादेवस्थान ५ सिउडीवार	37	2	2			2		1		1	
३८९	श्री रावलडाडा नि.मा.वि.	महादेवस्थान ५ रावलडाडा	194	13	9		6	6	1	1			1
३९०	श्री गौरीशंकर प्रा.वि.	महादेवस्थान ५ छ्वापडाडा	84	6	5			6		1		1	
३९१	श्री चण्डीदेवी प्रा.वि.	महादेवस्थान ४ लाईपुर	71	6	5		2	2	2	1			1
३९२	श्री वागेश्वरी प्रा.वि.	महादेवस्थान ३ चोतेस	51	2	2			2		1		1	
३९३	श्री प्रजा प्रा.वि.	महादेवस्थान २ सिम्थली	112	6	5			3	3	1		1	
३९४	श्री घैराड प्रा.वि.	महादेवस्थान १ घैराड	121	6	4	2		2	2	1		1	
३९५	श्री शिद्धवागेश्वरी प्रा.वि.	बेनिघाट ६ बट्टार	13	5	2			2	3	1		1	
३९६	श्री बेलडांडाकालिका प्रा.वि.	बेनिघाट ५ रुदिड	23	4	3			4			1		1
३९७	श्री ओर्वाड्ग प्रा.वि.	बेनीघाट ९ ओर्वाड्ग	105	6	5			4	2		1		1
३९८	श्री चन्द्रोदय मा.वि.	बेनीघाट ८ बेनीघाट	438	16	14		4	8	4	1		1	
३९९	श्री जनगाउ प्रा.वि.	बेनीघाट ६ वरभञ्ज्याड	51	9	5	1	2	6		1			1
४००	श्री वसन्त प्रा.वि.	बेनीघाट ६ स्वयलभञ्ज्याड	22	5	3			2	3	1		1	
४०१	श्री जनजागृतीसिद्ध प्रा.वि.	बेनीघाट ५ इराडटार	62	7	5		2	2	3	1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
४०२	श्री हर्कपुर मा.वि.	बेनीघाट ३ हर्कपुर	253	11	10			11		1			1
४०३	श्री तीनकन्या वागेश्वरी प्रा.वि.	बेनीघाट २ खानीगाउ	36	6	4			3	3	1		1	
४०४	श्री लवाड प्रा.वि.	महादेवस्थान ७ लवाड	38	3	3		3				1	1	
४०५	श्री देउराली प्रा.वि.	महादेवस्थान ३ फिरुवास	95	6	5	4		2		1		1	
४०६	श्री पञ्चकन्या प्रा.वि.	महादेवस्थान १ मासखर्क	35	4	2	2	2			1			1
४०७	श्री महारुद्र प्रा.वि.	बेनीघाट ५ लामिडाडा	21	2	2	2					1		1
४०८	श्री कालिका नि.मा.वि.	बेनीघाट ४ मोहोरिया	168	9	8	2	2	2	3	1			1
४०९	श्री जरुड सिमटार प्रा.वि.	महादेवस्थान ९ भूमेस्थान	158	7	6			3	4	1		1	
४१०	श्री महादेवस्थान प्रा.वि.	महादेवस्थान ७ चिम्बाड	82	6	5				6	1		1	
४११	श्री पिपलभञ्ज्याड मा.वि.	महादेवस्थान ४ वरगडा	492	14	12			3	11	1		1	
४१२	श्री भूमिस्थान प्रा.वि.	महादेवस्थान २ माडटार	118	6	5				6	1		1	
४१३	श्री भूमिस्थान प्रा.वि.	बेनीघाट ९	27	3	2				3	1			1
४१४	श्री जनचेतना प्रा.वि.	बेनीघाट ७	31	2	2				2		1		1
४१५	श्री चन्द्रोदय उ.मा.वि.	बेनीघाट ८ विशालटार	589	20	18			4	16	1		1	
४१६	श्री कालिका प्रा.वि.	बेनीघाट ७ रातमाटे	63	6	5				6	1		1	
४१७	श्री रिचोर्कईराड नि.मा.वि.	बेनीघाट ५ ईराड	170	9	8		2		7	1			1
४१८	श्री तीनकन्या प्रा.वि.	बेनीघाट २ तल्लोकात्राक	47	6	5				6	1		1	
४१९	श्री वागेश्वरी उ.मा.वि.	बेनीघाट १ रिचोर्कटार	959	30	24			10	20	1		1	
४२०	श्री रानीपौवा उ.मा.वि.	सल्यानटार ४	452	25	15	10	8	7			1	1	
४२१	श्री सल्यानकोट उ.मा.वि.	आगिन्चोक ९ सुनपोखरी	368	18	13	10	4		4	1		1	
४२२	श्री जलेश्वरी प्रा.वि.	आगिन्चोक ७ तल्लोकास्टे	55	6	5	6					1		1
४२३	श्री शगरमाथा प्रा.वि.	आगिन्चोक ७ पिप्ले	35	4	4	2	2			1			1
४२४	श्री सुन्दरी उ.मा.वि.	आगिन्चोक ६ छापथोक	317	15	13	7	2	6			1		1
४२५	श्री भिमोदय मा.वि.	आगिन्चोक २ गोलाड	224	14	11	9	3	2			1	1	
४२६	श्री त्रिपुरा प्रा.वि.	आगिन्चोक १ हासेपसल	37	6	5	2	2	2		1		1	
४२७	श्री नृसिंह प्रा.वि.	आगिन्चोक २ नसिंह	43	6	5	4	2				1		1
४२८	श्री ज्ञानकुञ्ज प्रा.वि.	आगिन्चोक १	11	4	3	4					1	1	
४२९	श्री आवागमन प्रा.वि.	सल्यानटार ६ बेलगाउ	107	6	6	2	2	2		1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
४३०	श्री चक्रदेवी नि.मा.वि.	सल्यानटार ५ खोल्सी	161	12	9	5	5	2			1		1
४३१	श्री जनज्योती नि.मा.वि.	सल्यानटार ३ उप्रेतीगाड	282	12	8	6	2	4		1		1	
४३२	श्री ज्यामिरचौर प्रा.वि.	सल्यानटार ३ बुट्टार	62	5	4	5				1			1
४३३	श्री रुपानुगा विद्यापिठ	सल्यानटार ३	35	7	6	7				1		1	
४३४	श्री चण्डेश्वरी प्रा.वि.	सल्यानटार २ जरेवर	143	9	6	7	2				1		1
४३५	श्री चण्डेश्वरी बा.वि.के.	सल्यानटार २	19	1		1					1		1
४३६	श्री कमलादेवी नि.मा.वि.	सल्यानटार ८ सिकटार	146	10	8			4	6	1		1	
४३७	श्री चुलीदेवी मा.वि.	सल्यानटार ८ आरुघाट	301	20	10	8	2	4	6	1		1	
४३८	श्री सल्यानटार उ.मा.वि.	सल्यानटार ७	435	16	12		6	6	4	1		1	
४३९	श्री भोगटेनी प्रा.वि.	दाखा ८ लडच्येत	95	9	5	9					1	1	
४४०	श्री गणेशकुण्ड उ.मा.वि.	दाखा ७ दाखा	616	25	16	21		4			1		1
४४१	श्री चन्द्रादेवी प्रा.वि.	दाखा ६ छुडगम	41	8	4	7	1			1			1
४४२	श्री सिडगाड प्रा.वि.	दाखा ५ सिम्राड	68	9	6	7	2				1	1	
४४३	श्री ल्याक्चेकुण्ड नि.मा.वि.	दाखा ४ कुरी	246	11	9	9	2				1	1	
४४४	श्री वृचेत मा.वि.	दाखा ३ विचेत	531	18	15	18					1		1
४४५	श्री गणेशहिमाल प्रा.वि.	दाखा ३ विचेत	36	7	5	5	2				1		1
४४६	श्री निमलच्यात प्रा.वि.	दाखा २ निमलच्यात	51	3	3	1		2		1			1
४४७	श्री रुद्रादेवी प्रा.वि.	दाखा १ राउते	49	8	5	4	4			1		1	
४४८	श्री वच्छलादेवी उ.मा.वि.	सत्यदेवी ९ खनियावास	697	25	17	19	6				1		1
४४९	श्री स्थानियभूमे प्रा.वि.	सत्यदेवी ८ सिम्ले	38	8	6	4	4				1		1
४५०	श्री चन्द्रादेवी प्रा.वि.	सत्यदेवी ८ राकचोक	17	4	3	3	1				1	1	
४५१	श्री सत्यदेवी प्रा.वि.	सत्यदेवी ७ गुन्मुड	44	9	6	7	2				1	1	
४५२	श्री सिमलडाडा प्रा.वि.	सत्यदेवी ५ सिमलडाडा	93	8	6	5	3				1	1	
४५३	श्री नारायणीदेवी प्रा.वि.	सत्यदेवी ४ माहुर	30	6	5	6					1	1	
४५४	श्री कन्यादेवी प्रा.वि.	सत्यदेवी २ ठूलो अर्चेत	85	6	5	6					1		1
४५५	श्री अमरज्योती बाविके	सत्यदेवी १	18	2	2	2					1		1
४५६	श्री हिमालय सरश्वती नि.मा.वि.	लापा ८ खादिड	143	10	9	10					1		1
४५७	श्री पन्चकन्या प्रा.वि.	लापा ७ तीरगाड	32	4	3	4				1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
४५८	श्री तिम्ला नि.मा.वि.	लापा ७ लुरेडाडा	177	20	9	20					1		1
४५९	श्री सातकन्या प्रा.वि.	लापा ७ लापचेत	113	7	5	7					1		1
४६०	श्री रुट्टुड प्रा.वि.	लापा ४ लेपेडचेत	87	5	4	5					1		1
४६१	श्री नेवेर प्रा.वि.	लापा ३ नेवेर	55	6	5	6				1		1	
४६२	श्री लापा मा.वि.	लापा ३ सदाचेत	534	17	13	17					1		1
४६३	श्री संघर्ष प्रा.वि.	लापा २ चपाड	32	4	3	4					1		1
४६४	श्री तेडचेत नि.मा.वि.	लापा २ तिडचेत	104	11	7	11					1		1
४६५	श्री कन्चन प्रा.वि.	लापा २ तिडचेत	33	4	3	4					1		1
४६६	श्री गणेशहिमाल प्रा.वि.	तिप्लीड ९ लिडजो	94	8	6	8					1		1
४६७	श्री दोडदेनदेवी मा.वि.	तिप्लीड ४ तिप्लिड	286	14	11	14					1	1	
४६८	श्री लसाडकर्पो प्रा.वि.	तिप्लीड ८ पुरु	92	5	5	5					1		1
४६९	श्री समतेन छोलिड गून्पा प्रा.वि.	तिप्लीड ८	23	3	2	3					1	1	
४७०	श्री गोठनदेवी प्रा.वि.	तिप्लीड ६ लब्दुड	140	9	6	9					1	1	
४७१	श्री नेरकोमा प्रा.वि.	भारलाड ८ क्यूड	52	7	5	5	2				1		1
४७२	श्री कुण्डदेवी प्रा.वि.	भारलाड ८ अकथली	105	8	6	8					1		1
४७३	श्री पवित्र प्रा.वि.	भारलाड ७ सड्यूड	28	7	6	7					1		1
४७४	श्री बेन्दीदेवी नि.मा.वि.	भारलाड ५ युवा	138	12	9	12					1		1
४७५	श्री भारलाड मा.वि.	भारलाड ४ भारलाड	299	15	12	15					1		1
४७६	श्री लेकाली प्रा.वि.	भारलाड ३ कोखिम	37	5	3	5					1		1
४७७	श्री टासी प्रा.वि.	भारलाड २ उडगुल	97	7	5	7					1		1
४७८	श्री ज्योति प्रा.वि.	भारलाड १ गर्चो	93	6	6	6					1	1	
४७९	श्री शिंगलादेवी मा.वि.	भारलाड १ च्यास्थली	362	12	11	12					1		1
४८०	श्री भारलाड प्रा.वि.	भारलाड १ छापचेत	62	4	3	4					1		1
४८१	श्री हिन्दुड प्रा.वि.	सेतुड ९ गोटोम	124	6	6	6					1		1
४८२	श्री खासांगाड प्रा.वि.	सेतुड ८ खासा	58	6	3	6					1		1
४८३	श्री कन्यादेवी प्रा.वि.	सेतुड ४ चालिसे	73	8	6	8					1		1
४८४	श्री डुवाड प्रा.वि.	सेतुड ३ अवै	54	5	4	5					1		1
४८५	श्री मुक्राबदेवि उ.मा.वि.	सेतुड २ वोराड	447	17	14	17					1		1

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
४८६	श्री च्यामरादेवी मा.वि.	सेतुड	419	12	11	12					1		1
४८७	श्री वागवच्छला प्रा.वि.	गोगनपानी ८ मान्खु	92	9	6	1	2	2	4		1		1
४८८	श्री गोगनपानी नि.मा.वि.	गोगनपानी ४ चकमके	205	9	9	1		8		1			1
४८९	श्री गोगनपानी मा.वि.	गोगनपानी ३	324	16	11	8	2		6		1	1	
४९०	श्री महाकाली मा.वि.	तसर्पु ३ वाहनस्थान	300	16	11			12	4	1		1	
४९१	श्री सेतीदेवी प्रा.वि.	भूमेस्थान ९ पोखरीभञ्ज्याड	27	3	2			3		1		1	
४९२	श्री महाकाली देवीस्थान प्रा.वि.	भूमेस्थान २ वतासे	165	13	6	4		9			1		1
४९३	श्री असारे प्रा.वि.	गोगनपानी ९ असारे	82	7	5	2	2	3		1		1	
४९४	श्री हिमालचुली प्रा.वि.	गोगनपानी ७ पैरे	31	5	3	5					1		1
४९५	श्री जनजागृती प्रा.वि.	गोगनपानी ६ मान्खुटार	65	8	6	6	2			1			1
४९६	श्री जनसेवा नि.मा.वि.	गोगनपानी ३ चुली	202	9	8	2	2	2	3		1		1
४९७	श्री ज्वालादेवी प्रा.वि.	गोगनपानी १ कटुवालपौवा	96	7	6		3	4			1		1
४९८	श्री सिद्धेश्वरी प्रा.वि.	तसर्पु ८ पल्लोछाप	65	6	5	6					1		1
४९९	श्री सूनदरी प्रा.वि.	तसर्पु ५ डाडीघाट	60	4	4	4					1		1
५००	श्री चण्डीभूमी प्रा.वि.	तसर्पु २ देवालीछाप	177	9	5	9					1		1
५०१	श्री लितिमाहाकाल मा.वि.	तसर्पु २ रातमाटे	365	16	11	4	5	5	2		1		1
५०२	श्री राष्ट्रिय प्रा.वि.	तसर्पु १ धैरेनी	86	9	6	7	2				1		1
५०३	श्री महाकाली प्रा.वि.	भूमेस्थान ९ आरुखर्क	137	8	6	8					1		1
५०४	श्री लाटीदेवी नि.मा.वि.	भूमेस्थान ९ देवीस्थान	264	13	9	9		4			1		1
५०५	श्री लिलाकाली मा.वि.	भूमेस्थान ७ घर्तीगाड	430	14	11	12			2	1		1	
५०६	श्री भैरवी प्रा.वि.	भूमेस्थान ५ चापडाडा	140	8	6	1	2	4	1		1		1
५०७	श्री भगवती नि.मा.वि.	भूमेस्थान ४ डाडावारी	186	12	10	12					1		1
५०८	श्री घैराउदेवी निगाले प्रा.वि.	भूमेस्थान १ ठूलोपोखरी	66	6	6	4	2				1		1
५०९	श्री आदर्श मा.वि.	तसर्पु ९ दामेचौर	400	17	11		3	2	12		1		1
५१०	श्री शिवशंकर प्रा.वि.	तसर्पु ७ छापडाडा	160	8	6		2	1	5	1			1
५११	श्री शारदा प्रा.वि.	तसर्पु ५ गहते	150	8	6	2		2	4	1			1
५१२	श्री काम्राड प्रा.वि.	तसर्पु ५ काम्राड	79	6	5	1		1	4		1	1	
५१३	श्री लालिगुरास प्रा.वि.	तसर्पु १ ढलेवर	72	10	7		1	2	7	1			1
५१४	श्री वनदेवी प्रा.वि.	भूमेस्थान ९ खयरघारी	75	9	6			2	7	1		1	

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
५१५	श्री पञ्चकन्या नि.मा.वि.	भूमेस्थान ८ कार्कीडाडा	137	13	9				13	1		1	
५१६	श्री भूमेश्वरी प्रा.वि.	भूमेस्थान ६ लामागाड	48	6	5			2	4	1			1
५१७	श्री महाकाली उ.मा.वि.	भूमेस्थान ६ सिम्ले	930	26	17	1	5	7	13		1		1
५१८	श्री नवज्योती प्रा.वि.	भूमेस्थान ३ चौफाट	112	8	6			2	6		1		1
५१९	श्री अर्मखु मा.वि.	भूमेस्थान ३ अमर्खु	434	16	12			6	10	1		1	
५२०	श्री जनकालिका प्रा.वि.	खालटे ४ खर्कगाड	17	4	4			4		1			1
५२१	श्री कालीका नि.मा.वि.	खालटे ३ खालटे	170	10	9		2	2	6	1		1	
५२२	श्री प्रकास मा.वि.	खालटे ९ काउले	251	13	11			5	8	1			1
५२३	श्री जलकन्या प्रा.वि.	सुनौलाबजार ४ जल्केनी	67	7	6			2	5		1	1	
५२४	श्री नेवारपानी प्रा.वि.	सुनौलाबजार १ नेवारपानी	126	9	6	2	2		5	1			1
५२५	श्री धुसेनी प्रा.वि.	खालटे ८ माभटोल	170	7	6	6		1			1		1
५२६	श्री जामुनी प्रा.वि.	खालटे ७ जामुने	32	5	4	5				1		1	
५२७	श्री महेन्द्रोदय कालिका मा.वि.	खालटे ७ डाडागाड	274	20	11	9	5	6			1		1
५२८	श्री महेन्द्रोदय नि.मा.वि.	खालटे ७ डाडावसाह	184	11	9	7		4		1		1	
५२९	श्री पञ्चकन्या मा.वि.	खालटे ६ फ्याक्से	285	13	11	4		9		1		1	
५३०	श्री बागेश्वरी प्रा.वि.	खालटे ६ जोगीडाडा	31	5	4	5					1	1	
५३१	श्री मनकामनादेवी नि.मा.वि.	खालटे ६ देउरालीखानी	185	13	9	13					1		1
५३२	श्री गौरीशंकर प्रा.वि.	खालटे ५ पिमलखोला	106	9	6	7			2		1	1	
५३३	श्री पतेनी प्रा.वि.	खालटे ५ पतेनी	152	11	8	11				1		1	
५३४	श्री अरुणोदय प्रा.वि.	खालटे ४ गरी	82	7	6	3		1	3		1	1	
५३५	श्री चक्रदेवी प्रा.वि.	खालटे ४ पहरिलाछाप	30	5	4	3		2		1		1	
५३६	श्री अन्नपूर्ण प्रा.वि.	खालटे ४ छापगाड	53	6	6	2	2	2		1		1	
५३७	श्री मनकामना प्रा.वि.	खालटे २ स्यालडाडा	83	9	6	9					1		1
५३८	श्री शंखादेवी मा.वि.	खालटे १ पाल्ते	315	11	11	4	4		3		1		1
५३९	श्री कन्यादेवी प्रा.वि.	खालटे ७ गौरीवसाह	66	7	6	2	3	2		1		1	
५४०	श्री रिजालथोक प्रा.वि.	सुनौलाबजार ९ रिजालथोक	46	6	6	6					1		1
५४१	श्री सुनकन्या नि.मा.वि.	सुनौलाबजार ८ पिपलछाप	180	11	9	6	5				1		1
५४२	श्री जलकन्या प्रा.वि.	सुनौलाबजार ६ तारखर्क	81	9	6	4	5			1			1
५४३	श्री कालिका प्रा.वि.	सुनौलाबजार ६ सुकौरावेसी	35	6	6	3	3				1		1

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
५४४	श्री रक्तकाली प्रा.वि.	सुनौलाबजार ६ डम्बरडाडा	44	6	6	6					1		1
५४५	श्री नवलपुर प्रा.वि.	सुनौलाबजार ५ नवलपुर	49	7	6	4	2	1		1		1	
५४६	श्री सीतलादेवी प्रा.वि.	सुनौलाबजार ४ पखेरागाड	7	3	3	3				1			1
५४७	श्री रघु नि.मा.वि.	सुनौलाबजार ४ भोर्ले	193	13	9	8		5			1	1	
५४८	श्री भैरवी प्रा.वि.	सुनौलाबजार १ काफलपानी	11	4	4	2	2				1		1
५४९	श्री चक्रदेवी प्रा.वि.	सुनौलाबजार	60	6	4	2	2		2	1		1	
५५०	श्री सुनौलोभैरवी मा.वि.	सुनौलाबजार ७	390	19	11	3	3		13	1		1	
५५१	श्री कर्णेश्वर मा.वि.	सुनौलाबजार ७	287	14	11		2	4	8	1		1	
५५२	श्री भैरवी उ.मा.वि.	सुनौलाबजार ५	433	15	13	3		4	8	1		1	
५५३	श्री सरश्वती प्रा.वि.	सुनौलाबजार ३ पिपलपानी	16	5	4			1	4	1		1	
५५४	श्री जनज्योती नि.मा.वि.	त्रिपुरेश्वर १ सुकौरा	150	10	9	4	2	2	2		1	1	
५५५	श्री शंखादेवी उ.मा.वि.	ज्यामरुड ८ बोसीगाड	405	24	13	13	2		9		1	1	
५५६	श्री स्थानपति मा.वि.	ज्यामरुड ६ कुमाई	230	15	11	5	3	2	5	1		1	
५५७	श्री कुमारीदेवी मा.वि.	ज्यामरुड ५ आपटारी	300	15	11	2	4	4	5	1		1	
५५८	श्री लामास्थान नि.मा.वि.	ज्यामरुड १ लामास्थान	129	12	9			5	7	1		1	
५५९	श्री युवा प्रा.वि.	त्रिपुरेश्वर ९ सिउरेनी	33	5	3	5					1	1	
५६०	श्री जलजलेभञ्ज्याड प्रा.वि.	त्रिपुरेश्वर ८	45	8	6	6	2				1		1
५६१	श्री चक्रेश्वरी नि.मा.वि.	त्रिपुरेश्वर ६ अचनेभञ्ज्याड	180	9	9	9					1		1
५६२	श्री पन्चकन्या प्रा.वि.	ज्यामरुड ९ मगरगाड	49	8	6	4		2	2	1			1
५६३	श्री गोलाभञ्ज्याड प्रा.वि.	ज्यामरुड ८ गोलाभञ्ज्याड	68	6	6	6					1		1
५६४	श्री चण्डेश्वरी नि.मा.वि.	ज्यामरुड ६ टारीवेसी	100	13	11	11		2			1		1
५६५	श्री जनभावना नि.मा.वि.	ज्यामरुड ४ सेरा	120	12	9	12					1	1	
५६६	श्री मन्जुश्री मा.वि.	ज्यामरुड ३ सिम्ले	450	12	11	8		4			1	1	
५६७	श्री अन्नपूर्ण प्रा.वि.	ज्यामरुड २ आलडाडा	76	11	6	9		2			1	1	
५६८	श्री वरपिपल मा.वि.	ज्यामरुड १ सल्ले	234	19	15	14		3	2		1	1	
५६९	श्री कोसिन्चेत प्रा.वि.	मार्पाक ९ युगरचोक	10	4	3		4				1		1
५७०	श्री मार्पाक पोखरा प्रा.वि.	मार्पाक ९ माथिल्लोपोखरा	102	9	6	7		2			1	1	
५७१	श्री दुईकन्या प्रा.वि.	मार्पाक ८ भंगटार	12	4	4	4				1			1
५७२	श्री सुन्दरी प्रा.वि.	मार्पाक ७ चापकुना	10	3	1	3					1	1	1

SN	Name of School/ECD and address	Address	Total Number of Students	Total Number of existing rooms	Total number of running classes	Damaged Facilities (Classroom, ECD, Toilets, Boundary wall, WS)				Toilet		Water Supply	
						Number of Fully damaged Classrooms	Number of Major damaged Classrooms	Number of Minor damaged Classrooms	No damaged classrooms	useable	not useable	useable	not useable
५७३	श्री मंगलादेवि मा.वि.	मार्पाक ७ बोराड	300	16	11	16					1		1
५७४	श्री निमार्चोक नि.मा.वि.	मार्पाक ५ कोर्थोक	190	12	9	12					1	1	
५७५	श्री जनभावना प्रा.वि.	मार्पाक ५ वाथलडाडा	25	5	4	3	2				1	1	
५७६	श्री पञ्चकन्या प्रा.वि.	मार्पाक ४ धारापानी	15	2	2	2				1		1	
५७७	श्री अन्नपूर्ण प्रा.वि.	मार्पाक ३ पोल्चेत	17	5	4	2	3				1		1
५७८	श्री निरन्जना उ.मा.वि.	मार्पाक २ मिलनबजार	650	27	18	12	7	8			1		1
५७९	श्री जनचाहना प्रा.वि.	मार्पाक १	28	4	4	4					1	1	
५८०	श्री नेत्रावती प्रा.वि.	सल्यानकोट ९ छापथोक	50	6	6	4	2				1		1
५८१	श्री कार्कीगाउ उ.मा.वि.	सल्यानकोट ८ कार्कीगाउ	460	20	12	16			4		1	1	
५८२	श्री थानी चण्डी प्रा.वि.	सल्यानकोट ७ आटीगाउ	81	7	6	7					1		1
५८३	श्री त्रिपुरा प्रा.वि.	सल्यानकोट ६ फुलवारी	24	8	5	6	2				1	1	
५८४	श्री वेदव्यास प्रा.वि.	सल्यानकोट ५ काफलडाडा	68	6	6	6					1		1
५८५	श्री देउराली प्रा.वि.	सल्यानकोट ४ चिसापानी	55	7	6	6			1	1		1	
५८६	श्री त्रिपुरासुन्दरी उ.मा.वि.	सल्यानकोट ३ कठेरी	300	15	15	11			4		1		1
५८७	श्री अचने उ.मा वि.	त्रिपुरेश्वर ३ खहरे	600	33	20	12	4	7	10	1		1	
TOTAL			89116	5430	4047	2057	733	1158	1482	308	279	357	230